

Station List Türnitz

| Train   | Start       | Von     | An      | Ab      | Nach    | Ziel        | Bmerkung/Aufgabe   | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|----|----|----|----|----|----|
| R5001   | Türnitz     |         | 04:33   | (04:42) | AB Guss | Obere Warth | Bei Bedarf Triebfahrzeug an den Zug fahren.<br>FA  |    |    |    |    |    |    |
| R5001   | Türnitz     |         | (04:33) | 04:42   | AB Guss | Obere Warth | Bei Bedarf Triebfahrzeug an den Zug fahren.<br>FA  |    |    |    |    |    |    |
| R5002   | Obere Warth | AB Guss | 06:00   |         |         | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |    |    |    |    |    |    |
| R5003   | Türnitz     |         | 06:33   | (06:42) | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| R5003   | Türnitz     |         | (06:33) | 06:42   | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| R5004   | Obere Warth | AB Guss | 08:00   |         |         | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |    |    |    |    |    |    |
| R5005   | Türnitz     |         | 08:33   | (08:42) | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| SZ16010 | Neustadt    | AB Guss | 08:41   | (08:56) |         | Türnitz     | Vor Trapeztafel halten! Einfahrt wird durch TFZF R5005 gestellt.<br>TFZF R5005 gibt Einfahrauftrag.<br>AM<br>TFZ bei Bedarf umsetzen |    |    |    |    |    |    |
| R5005   | Türnitz     |         | (08:33) | 08:42   | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| SZ16010 | Neustadt    | AB Guss | (08:41) | 08:56   |         | Türnitz     | Vor Trapeztafel halten! Einfahrt wird durch TFZF R5005 gestellt.<br>TFZF R5005 gibt Einfahrauftrag.<br>AM<br>TFZ bei Bedarf umsetzen |    |    |    |    |    |    |
| R5006   | Obere Warth | AB Guss | 10:00   |         |         | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |    |    |    |    |    |    |
| SZ16011 | Türnitz     |         | 10:20   | (10:30) | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| SZ16011 | Türnitz     |         | (10:20) | 10:30   | AB Guss | Obere Warth | FA   |    |    |    |    |    |    |
| R5007   | Türnitz     |         | 10:59   | (11:08) | AB Guss | Neustadt    | FA   |    |    |    |    |    |    |
| R5007   | Türnitz     |         | (10:59) | 11:08   | AB Guss | Neustadt    | FA   |    |    |    |    |    |    |
| DG50305 | Gaudenzdorf | AB Guss | 12:13   | (12:18) |         | Türnitz     | AM!<br>Wagen am Abstellgleis abstellen.<br>Tfz geht über auf Bed72309<br>ausreihen Türnitz   |    |    |    |    |    |    |

Station List Türnitz

|          |             |             |         |         |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DG50305  | Gaudenzdorf | AB Guss     | (12:13) | 12:18   |             | Türnitz     | AM!<br>Wagen am Abstellgleis abstellen.<br>Tfz geht über auf Bed72309  |  |  |  |  |  |  |
| BED72309 | Türnitz     |             | 12:30   | (12:40) | AB Birkfeld | Türnitz     | LZ nach AB Birkfeld, FA!!!   |  |  |  |  |  |  |
| BED72309 | Türnitz     |             | (12:30) | 12:40   | AB Birkfeld | Türnitz     | LZ nach AB Birkfeld, FA!!!   |  |  |  |  |  |  |
| R5008    | Neustadt    | AB Guss     | 12:49   | (12:55) |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |  |  |  |  |  |  |
| R5008    | Neustadt    | AB Guss     | (12:49) | 12:55   |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |  |  |  |  |  |  |
| R5009    | Türnitz     |             | 13:21   | (13:32) | AB Guss     | Neustadt    | FA   |  |  |  |  |  |  |
| R5009    | Türnitz     |             | (13:21) | 13:32   | AB Guss     | Neustadt    | FA   |  |  |  |  |  |  |
| BED72309 | Türnitz     | AB Birkfeld | 13:56   | (14:05) |             | Türnitz     | AM!! Tfz geht über auf DG50306   |  |  |  |  |  |  |
| BED72309 | Türnitz     | AB Birkfeld | (13:56) | 14:05   |             | Türnitz     | AM!! Tfz geht über auf DG50306   |  |  |  |  |  |  |
| DG50306  | Türnitz     |             | 14:15   | (14:18) | AB Guss     | Gaudenzdorf | FA<br>einreihen Alle Ziele, keine<br>besondere Reihung.  |  |  |  |  |  |  |
| DG50306  | Türnitz     |             | (14:15) | 14:18   | AB Guss     | Gaudenzdorf | FA   |  |  |  |  |  |  |
| R5010    | Neustadt    | AB Guss     | 15:39   | (15:45) |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |  |  |  |  |  |  |
| R5010    | Neustadt    | AB Guss     | (15:39) | 15:45   |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.   |  |  |  |  |  |  |
| R5011    | Türnitz     |             | 16:10   | (16:31) | AB Guss     | Obere Warth | FA   |  |  |  |  |  |  |
| BED72102 | Obere Warth | AB Guss     | 16:26   | (16:46) |             | Türnitz     | AM, Wagons abstellen. Bedienung<br>AB Birkfeld vorbereiten (Zug<br>zusammenstellen). Tfz geht über<br>auf Bed72311 |  |  |  |  |  |  |
| R5011    | Türnitz     |             | (16:10) | 16:31   | AB Guss     | Obere Warth | FA   |  |  |  |  |  |  |
| BED72311 | Türnitz     |             | 16:46   | (17:00) | AB Birkfeld | Türnitz     | FA!!!<br>Tfz kommt aus Bed72102  |  |  |  |  |  |  |
| BED72102 | Obere Warth | AB Guss     | (16:26) | 16:46   |             | Türnitz     | AM, Wagons abstellen. Bedienung<br>AB Birkfeld vorbereiten (Zug<br>zusammenstellen). Tfz geht über<br>auf Bed72311 |  |  |  |  |  |  |

Station List Türnitz

|          |             |             |         |         |             |             |   |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| BED72311 | Türnitz     |             | (16:46) | 17:00   | AB Birkfeld | Türnitz     | FA!!!<br>Tfz kommt aus Bed72102                                       |  |  |  |  |  |  |
| R5012    | Obere Warth | AB Guss     | 17:41   |         |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.  |  |  |  |  |  |  |
| R5013    | Türnitz     |             | 18:28   | (18:37) | AB Guss     | Obere Warth | FA  |  |  |  |  |  |  |
| R5013    | Türnitz     |             | (18:28) | 18:37   | AB Guss     | Obere Warth | FA  |  |  |  |  |  |  |
| BED72311 | Türnitz     | AB Birkfeld | 18:45   | (19:25) |             | Türnitz     | AM!!<br>Ortverschub Türnitz übernehmen,<br>Tfz geht über auf DG50125. |  |  |  |  |  |  |
| BED72311 | Türnitz     | AB Birkfeld | (18:45) | 19:25   |             | Türnitz     | AM!!<br>Ortverschub Türnitz übernehmen,<br>Tfz geht über auf DG50125. |  |  |  |  |  |  |
| DG50125  | Türnitz     |             | 19:30   | (20:11) | AB Guss     | Obere Warth | FA<br>einreihen Alle Ziele, keine<br>besondere Reihung.               |  |  |  |  |  |  |
| R5014    | Obere Warth | AB Guss     | 19:55   |         |             | Türnitz     | AM<br>Bei Bedarf TFZ umsetzen.  |  |  |  |  |  |  |
| DG50125  | Türnitz     |             | (19:30) | 20:11   | AB Guss     | Obere Warth | FA  |  |  |  |  |  |  |
| R5015    | Türnitz     |             | 20:28   | (20:37) | AB Guss     | Obere Warth | FA  |  |  |  |  |  |  |
| R5015    | Türnitz     |             | (20:28) | 20:37   | AB Guss     | Obere Warth | FA  |  |  |  |  |  |  |
| R5016    | Obere Warth | AB Guss     | 21:55   |         |             | Türnitz     | AM<br>Triebfahrzeug ins Heizhaus<br>fahren.                           |  |  |  |  |  |  |